


–weishaupt–

manual

Navodila za vgradnjo in delovanje



Izjava o skladnosti z ISO/IEC Guide 22

Ponudnik: Max Weishaupt GmbH

Naslov: Max Weishaupt Straße
D-88475 Schwendi

Proizvod: oljni tlačni gorilnik
Tip: WL10/2-D
WL10/3-D

Izjavljamo, da so gornji proizvodi skladni z naslednjimi standardi:

Številka dokumenta: EN 267
EN 292
EN 50 081-1
EN 50 082-1
EN 60 335

V skladu z določili smernic Evropske skupnosti

EED 92/42/EWG	Wirkungsgradrichtlinie
MD 98/37/EC	(Stroji)
PED 97/23/EC	(Tlačna oprema)
LVD 73/23/EEC	(Nizkonapetostna oprema)
EED 92/42/EEC	(Izkoristki)
EMC 89/336/EEC	(Elektromagnetna združljivost)

so ti proizvodi označeni z znakom



CE-0036 333/02

Schwendi 14.10.2003

(prokurist)
Dr. Lück

(prokurist)
Denninger

Gorilniki so bili tipsko preizkušeni pri ustreznih neodvisnih institucijah (TÜV Süddeutschland) in certificirani pri DIN CERTCO.

Številka registracije: 5G988/02

Za vsestransko zagotavljanje kakovosti se uporablja certificirani sistem za kontrolno kakovost, ki ustreza zahtevam ISO 9001.

Vsebina

1	Splošna navodila	4
2	Varnostna navodila	5
3	Tehnični opis	6
3.1	Uporaba v skladu z namenom	6
3.2	Delovanje	6
4	Montaža	8
4.1	Varnostna navodila za montažo	8
4.2	Dobava, transport, skladiščenje	8
4.3	Pripravljalna dela	8
4.4	Oljna napeljava	8
4.5	Montaža gorilnika	10
4.6	Električni priključek	11
4.7	Izbira šob	11
5	Zagon in obratovanje	12
5.1	Varnostna navodila za prvi zagon	12
5.2	Dela pred prvim zagonom	12
5.3	Prvi zagon in fina nastavitev	13
5.4	Izklop	14
5.5	Funkcijski potek in vezalna shema	15
5.6	Krmilnik W-FM05	17
6	Motnje / Vzroki motenj / Odstranjevanje motenj	18
7	Vzdrževanje	21
7.1	Varnostna navodila za vzdrževanje	21
7.2	Vzdrževalna dela	21
7.3	Demontaža / montaža šob	22
7.4	Nastavitev vžigalnih elektrod	22
7.5	Nastavitev mešalne naprave	23
7.6	Demontaža / montaža nosilca šobe	24
7.7	Demontaža / montaža pokrova ohišja	24
7.8	Servisni položaj	25
7.9	Demontaža / montaža oljne črpalk, ventilatorja in motorja ventilatorja	25
7.10	Čiščenje krmilnega ohišja za zrak in zračne lopute	26
7.11	Demontaža / montaža kotnega prenosa zračne lopute	26
7.12	Demontaža / montaža filtra oljne črpalk	27
7.13	Zamenjava interne varovalke (W-FM05)	27
8	Tehnični podatki	28
8.1	Tehnična oprema gorilnika	28
8.2	Delovni diagrami	28
8.3	Dovoljena goriva	28
8.4	Električni podatki	28
8.5	Dopustni pogoji okolja	28
8.6	Dimenziije	29
8.7	Teža	29
A	Dodatek	
	Kontrola zgorevanja	30
	Stvarno kazalo	31

1 Splošna navodila

Ta navodila za vgradnjo in delovanje

- so sestavni del gorilnika in morajo biti stalno shranjena v prostoru, v katerem je gorilnik instaliran;
- so namenjena izključno strokovno usposobljenim osebam;
- vsebujejo najvažnejše napotke za varno montažo, zagon in vzdrževanje gorilnika;
- jih morajo upoštevati vse osebe, ki opravljajo kakršnakoli dela na gorilniku.

Simboli in opozorila



Ta simbol označuje, da neupoštevanje opozorila lahko pripelje do težkih okvar zdravja in celo smrtno nevarnih poškodb.



Ta simbol označuje, da neupoštevanje opozorila lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe zaradi električnega udara.



Ta simbol označuje, da neupoštevanje opozorila lahko povzroči poškodbe ali uničenje proizvoda ter škode na okolju.



Ta simbol označuje dela, ki naj bi jih izvedli.

- Zaporedje korakov nekega opravila je oštivilčeno.
- 3.

- Ta simbol vas opominja na kontrolna dela.
- Ta simbol označuje naštevanje.

Okrajšave

tab.	tabela
pogl.	poglavlje

Predaja gorilnika in navodila za uporabo

Dobavitelj mora najkasneje ob zaključku montažnih del uporabniku izročiti navodila za uporabo in ga opozoriti, da jih mora namestiti na vidnem mestu v kurilnici. Na navodilih za ravnanje z gorilnikom mora biti obvezno naveden najbližji pooblaščeni servis (naslov in telefonska številka). Uporabnika je potrebno opozoriti, da mora napravo vsaj - enkrat letno - pregledati pooblaščeni serviser ali druga strokovna oseba in preveriti njeno delovanje. Vsem uporabnikom -weishaupt- priporoča, da si zagotovijo redno vzdrževanje naprave tako, da sklenejo pogodbo o vzdrževanju.

Dobavitelj mora uporabnika najkasneje ob predaji naprave v uporabo izčrpno poučiti, kako se ravna z napravo in ga informirati o morebitnih tehničnih pregledih, ki morajo biti opravljeni pred obratovanjem naprave.

Garancija in jamstvo

Iz garancije in jamstva so izključeni zahtevki za osebne in materialne škode, ki so nastale po krivdi enega ali več naslednjih vzrokov:

- nenamenska uporaba proizvoda
- nestrokovna oz. nepravilna montaža, zagon, rokovanje in vzdrževanje proizvoda
- obratovanje pri defektih varnostnih komponentah ali nepravilno nameščenih ali nedelujočih varnostno-zaščitnih napravah
- neupoštevanje napotkov v navodilih za vgradnjo in delovanje
- samovoljne spremembe originalne izvedbe proizvoda vgradnja dodatnih komponent, ki niso bile preizkušene skupaj s proizvodom
- samovoljno spremenjanje proizvoda (npr. razmerja: moč in število vrtljajev)
- spreminjanje geometrije zgorevalne komore z vložki, ki preprečujejo konstrukcijsko predvideno obliko plamena
- pomanjkljiva kontrola obrabe potrošnih delov
- nestrokovno izvedena popravila
- višja sila
- škode, nastale zaradi nadaljnje uporabe proizvoda, na katerem je prišlo do napake
- uporaba neustreznega goriva
- napake v napajальнem sistemu za gorivo
- uporaba delov, ki niso originalni deli -weishaupt-

2 Varnostna navodila

Nevarnosti pri ravnanju z gorilnikom

Weishauptovi proizvodi so narejeni v skladu z veljavnimi standardi in smernicami in priznanimi varnostnotehničnimi predpisi. V primeru nestrokovne oz. nepravilne uporabe pa lahko kljub temu pride do nevarnosti, ki bi lahko povzročile telesne poškodbe ali ogrozile življenje uporabnika ali tretjih oseb oziroma povzročile poškodbe proizvoda ali drugih vrednostnih predmetov.

Da bi se izognili nevarnostim, se sme gorilnik uporabljati le,

- če je to v skladu z namenom uporabe,
- če je v brezhibnem varnostnotehničnem stanju,
- če so bili upoštevani vsi napotki iz navodil za vgradnjo in delovanje,
- če so bila izvedena kontrolna in vzdrževalna dela.

Motnje, ki bi lahko ogrozile varnost, je potrebno takoj odstraniti.

Usposobljenost osebja

Dela na gorilniku sme izvajati le ustrezno usposobljeno osebje.

Usposobljeno osebje v smislu teh navodili je osebje, ki ima ustrezno znanje za postavitev, montažo, nastavitev, zagon in servisiranje proizvoda in kvalifikacije, potrebine za opravljanje svoje dejavnosti, kot so npr.:

- izobrazba, ustrezno šolanje oz. potrdilo za izvajanje priključnih, ozemljitvenih in označevalnih del na električnih tokokrogih in električnih napravah v skladu z varnostnotehničnimi predpisi.

Organizacijski ukrepi

- Osebe, ki izvajajo dela na gorilniku, morajo obvezno nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.
- Vse instalirane varnostne komponente se morajo redno kontrolirati.

Neformalni varnostni ukrepi

- Poleg navodil za vgradnjo in delovanje se morajo upoštevati vsi veljavni nacionalni predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Se zlasti se morajo upoštevati ustreznih instalacijskih in varnostnotehničnih predpisih (npr. EN, DIN, VDE).
- Vsa na gorilniku nameščena varnostna opozorila morajo biti dobro vidna in čitljiva.

Varnostni ukrepi pri normalnem obratovanju

- Gorilnik sme obratovati le, če so vse zaščitne naprave v tehnično brezhibnem stanju (brezhibno delujejo).
- Vsaj enkrat v letu preglejte gorilnik, da nima vidnih poškodb in preverite delovanje varnostnih komponent.
- Če specifični pogoji naprave to zahtevajo, je potrebno kontrole opravljati tudi pogosteje.

Nevarnosti zaradi električne energije

- Dela na električnem napajanju sme izvajali le strokovnjak elektro stroke.
- Električna oprema gorilnika se preverja v okviru vzdrževalnih del. Defekte na spojih in kablih je potrebno takoj odpraviti.
- Ko se izvajajo dela na elementih, ki so pod napetostjo, mora biti prisotna še druga oseba, ki v sili izklopi glavno stikalo.

Vzdrževanje in odpravljanje motenj

- Predpisana nastavjalna, vzdrževalna in kontrolna dela se morajo izvajati v predpisanih rokih.
- Pred pričetkom vzdrževalnih del o tem obvestite uporabnika.
- Predno pričnete z vzdrževalnimi deli, kontrolami in popravili, obvezno izklopite električno napajanje gorilnika in zaščitite glavno stikalo pred nenamernim vklopom ter zaprite dovod goriva.
- Če se pri izvajanjу servisnih in kontrolnih del odpirajo zatesnjena spojna mesta, morate pri ponovni montaži tesnilne površine temeljito očistiti in preveriti tesnost spojnih mest.
- Poškodovana tesnila zamenjajte z novimi. Opravite tlačni preskus!
- Popravila elementov za nadzor plamena, omejevalnih elementov, motornih pogonov in drugih varnostnotehničnih komponent sme vršiti le proizvajalec ali njegov pooblaščenec.
- Preverite vijačne zveze, ki so bile razstavljene in ponovno sestavljeni.
- Po končanih vzdrževalnih delih preverite delovanje varnostnih komponent.

Posegi v originalno izvedbo gorilnika

- Spremembe, dogradnje in predelave gorilnika brez soglasja proizvajalca niso dovoljene. Vsako spremembo obstoječe izvedbe mora pisno potrditi proizvajalec Max Weishaupt GmbH.
- Dele gorilnika, ki niso v brezhibnem stanju, morate takoj zamenjati.
- Vgradnja dodatnih komponent, ki niso bile preizkušene skupaj z gorilnikom, ni dovoljena.
- Uporabljati smete le nadomestne in potrošne dele, ki so originalni proizvod -weishaupt-. Pri delih tujih proizvajalcev ni zagotovljeno, da so glede obremenitev in varnosti primerno konstruirani in izdelani.

Posegi v zgorevalno komoro

- Vstavljanje vložkov v zgorevalni prostor, ki ovirajo konstrukcijsko predvideno oblikovanje plamena, ni dovoljeno.

Za škode, nastale kot posledica takšnih posegov, proizvajalec ne prevzema garancije in jamstva.

Čiščenje gorilnika in ravnanje z odpadnimi snovmi

- Z uporabljenimi snovmi in materiali ravnajte v skladu z ustreznimi splošnimi pravili in okoljevarstvenimi predpisi.

3 Tehnični opis

3.1 Uporaba v skladu z namenom

Weishauptov oljni gorilnik tip WL10 je primeren za vgradnjo v


- proizvajalnike toplotne po EN 226 in EN 303-2 oz. DIN 4702-1
- toplovodne ogrevalne naprave pri intermitiranem in nepreklenjenem obratovanju (izklop gorilnika enkrat v 24 urah)
- toplozračne grelnike

V vseh ostalih primerih je potrebno pisno soglasje proizvajalca Max Weishaupt GmbH.

- Gorilniki so primerni samo za kurično olje po DIN 51603-1, lahko kurično olje po NORM-C1109 ali standardno kurično olje Euro-kakovosti po SN 181 160-2, predvsem ekološko kurično olje CH-kakovosti po SN 181 1602 (glej pog. 8.3).
- Dopustni pogoji okolja - glej pog. 8.5.
- Instaliranje gorilnikov na prostem ni dovoljeno. Gorilniki so primerni samo za obratovanje v zaprtih prostorih.
- Gorilniki ne smejo obratovati izven predpisanega delovnega diagrama (delovne diagrame glej v pog. 8.2).
- Za okolju prijazno zgorevanje priporočamo proizvajalnike toplotne s trovlečnim principom vodenja zgorevalnih plinov in dimenzijskimi kuričča po EN 267.

Na voljo sta dva modela gorilnikov WL10, ki se razlikujeta po toplotni moči WL10/2-D in WL10/3-D.

Tipska oznaka:



Opozorilo: Prosto dobavljeni gorilniki niso tovarniško prednastavljeni.

3.2 Delovanje

Vrsta gorilnika

- Avtomatsko delujoči oljni razpršilni gorilnik z ventilatorjem.
- Enostopenjska regulacija moči.

Mikroprocesorski krmilnik

Karakteristike:

- zaščita z internim varovalkom
- krmili in nadzoruje vse funkcije gorilnika
- večja zanesljivost zaradi 2 mikroprocesorjev (medsebojni nadzor)
- komunikacijski BUS-prikluček (eBUS)
- kontrolna lučka za prikaz delovnih stanj (prim. tudi pog. 6):
 - zelena utripajoča gorilnik obratuje
 - zelena utripajoča gorilnik obratuje s slabo osvetlitvijo
 - oranžna utripajoča start gorilnika, interni test
 - oranžna utripajoča vžig
 - rdeča utripajoča motnja
 - oranžna/rdeča utripajoča prenizka napetost ali okvara interne varovalke
 - zelena/rdeča utripajoča vdor tuje svetlobe (po cca. 24 s gre gorilnik v blokado)
 - 2x utripa rdeča/oranžna sledi kratka pavza
 - previsoka napetost
 - rdeča utripajoča manjka premostilnega vtiča št. 12 optični prenos podatkov (ni izkorisceno)
 - rdeča brlivka

Nastavitev dotoka zraka

- Potreben položaj zračne lopute nastavite s pomočjo regulirnega vijaka.

Elektromotorni pogon zračne lopute (opcija)

- V fazu mirovanja gorilnika se loputa za zrak avtomatsko zapre, zato da se kotel ne ohlaja.
- Potreben položaj zračne lopute nastavite s pomočjo regulirnega vijaka na servopogonu.

Nosilec šob

- Celotna pretočna količina olja zgoreva na eni šobi.
- Potreben položaj zastojne plošče nastavite s pomočjo regulirnega vijaka.

Programski potek


Kotlovskega regulatorja javi potrebo po toploti:

- vklop ventilatorja - prepričevanje kuričča, vžig
- sprostitev dovoda goriva - magnetni ventil se odpre
- vžig plamena

Regulacijski izklop gorilnika:

- magnetni ventil se zapre
- naknadno ventiliranje kuričča
- gorilnik ugasne

Funkcijska shema



① magnetni ventil , brez toka zaprt

② šobna glava z eno šobo

③ oljna črpalka z magnetnim ventilom

Oljna črpalka AL 30C

- črpalka za kurilno olje EL
- vgrajen tlačni regulacijski ventil
- magnetni ventil ⑤, brez toka zaprt

Tehnični podatki AL30C:

tlačno območje črpalke _____ 8...15 bar
 pretok _____ 40 l/h
 tovarniška nastavitev _____ 12 bar

Nastavitev razprševalnega tlaka

s pomočjo regulirnega vijaka ⑥
 vrtenje v desno = zvišanje tlaka
 vrtenje v levo = znižanje tlaka

Odzračevanje

Pri dvocevnih sistemih se črpalka samodejno odzrači.


Pri enocevnem sistemu pa je samodejno odzračevanje možno le v povezavi z avtomatskim odzračevalnikom.

Cevi za olje

tlačni razred A, DIN 4798-1

DN _____ 4
 dolžina _____ 1200
 priključek*/črpalka _____ G 1/8"
 priključek/instalacija _____ G 3/8"
 nazivni tlak _____ 10 bar
 kontrolni tlak _____ 15 bar
 delovna temperatura _____ 70° C

* cevni nastavek 6x1 s holansko matico M 10x1

Oljna črpalka AL30C


- ① priključek povratnega voda
- ② priključek sesalnega voda
- ③ cev za dovod olja na šobo
- ④ priključek za manometer G 1/8"
- ⑤ magnetni ventil (brez toka zaprt)
- ⑥ vijak za nastavitev tlaka
- ⑦ priključek za vakuummeter G 1/8"

Enocevni sistemi

Pri enocevnih sistemih oljnega napajanja se mora pred črpalko instalirati avtomatski odzračevalnik. Pri montaži črpalki pazite na pravilno priključitev dovoda in povratka.



Pazite, da priključka dovoda in povratka ne zamenjate, ker lahko s tem povzročite poškodbe na črpalki oz. na avtomatskem odzračevalniku.

Enocevni sistem oljnega napajanja

4 Montaža

4.1 Varnostna navodila za montažo

Električni izklop naprave

Pred začetkom montažnih del obvezno izklopite glavno električno stikalo.



V primeru neupoštevanja nevarnost električnega udara! Posledice so lahko težke telesne poškodbe ali smrt.

4.2 Dobava, transport, skladiščenje

Kontrola kompletnosti dobave

Preverite, če je dobava kompletna in če med transportom ni prišlo do poškodb. Če ugotovite manko ali transportne poškodbe, morate to takoj javiti dobavitelju.

Transport

Transportne teže so navedene v pog. 8.7.

Skladiščenje

Pri skladiščenju upoštevajte dopustne temperature okolja, navedene v pog. 8.5.

4.3 Pripravljalna dela

Preverite podatke na napisni tablici

- Toplotna moč gorilnika mora biti v okviru območja moči proizvajalnika toplove, upoštevajte tudi izkoristek proizvajalnika toplove.
Podatki na tablici se nanašajo na minimalno in maksimalno možno topotno moč gorilnika; glej delovne diagrame v pog. 8.2.

Potreben prostor

Dimenziije gorilnika so navedene v pog. 8.6.

4.4 Oljna napeljava

Za zanesljivo in varno obratovanje oljnega gorilnika je zelo pomembna skrbna izvedba oljne instalacije. Pri projektiranju in izvedbi se morajo upoštevati standardi DIN 4755 ter nacionalni predpisi.

Upoštevati je potrebno zlasti naslednje:

- Pri jeklenih rezervoarjih ni dovoljena uporaba katodnega zaščitnega sistema.
- Izberi pravilnega cevnega preseka.
- Izvedba napeljave s čim manj navojnimi spoji.
- Pazite na tesnost navojnih spojev.
- Izogibajte se ostrih zavojev (kolen).
- Upoštevajte vpliv dolžine sesalnega voda.
- Tlačne izgube na filtru in drugih vgrajenih elementih.
- Višinska razlika (H) med najnižjim nivojem olja v rezervoarju in oljno črpalko naj znaša max. 3,5 m.
- Ne instalirajte oljnega rezervoarja in cevne napeljave na prostem in v področjih, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja.
Pri temperaturah kuričnega olja $< 0^\circ\text{C}$ lahko pride zaradi izločanja parafina do zamašitve cevi, oljnega filtra in šob.

- Max. napajalni tlak na oljnem filtru: $< 1,5$ bar
- Max. napajalni tlak na avtomatskem odzračevalniku (velja samo za enocevne sisteme): $< 0,7$ bar
- Max. sesalni upor na črpalki: $< 0,4$ bar



Pri podtlaku $> 0,4$ bar lahko pride do poškodb črpalke.

- Pri instaliranju oljne napeljave pazite, da je speljana dovolj blizu do gorilnika, tako da je možna priključitev oljnih cevi brez nateznih obremenitev.
- Pred črpalko vgradite oljni filter (priporočena gostota sita: $\leq 70\mu$).
- Po montaži obvezno izvedite tlačni preskus oljne napeljave.

Med preizkusom gorilnik ne sme biti prikopljen!

Izvedbe oljnega rezervoarja, kjer je rezervoar za olje nameščen višje kot gorilnik:

Po lokalnih predpisih je lahko predpisana vgradnja dodatnega samozapornega ventila za preprečevanje delovanja natege na dovodni strani. V primeru vgradnje takšnega ventila je potrebno upoštevati tlačne izgube, kot jih za ventil navaja proizvajalec.

-weishaupt- priporoča vgradnjo magnetnega ventila (2) v oljni dovod. Magnetni ventil mora **zapirati z zakasnitvijo** in zagotavljati tlačno razbremenitev v smeri oljnega rezervoarja.

Krmiljenje magnetnega ventila - glej pog. 5.5.

Sistem oljnega napajanja s krožnim vodom

Pri več gorilnikih ali večjih razdaljah -weishaupt- priporoča izvedbo oljne napeljave s krožnim vodom. Instalacijske in funkcijске sheme za sisteme s krožnim vodom najdete v Tehničnih listih.

Napajalna črpalka

V primeru, da je sesalni upor oljne črpalke gorilnika višji od dovoljenega, je potrebna vgradnja napajalne črpalke. Pri tem upoštevajte:


- max. napajalni tlak 1,5 bar na oljem filtru gorilnika; v enocevnih sistemih max. 0,7 bar na avtomatskem odzračevalniku.
- vklop napajalne črpalke praviloma z zahtevo po topoti.

Določitev dolžine cevi glede na:

- višinsko razliko (H) med črpalko in rezervoarjem
- pretok olja oz. tip črpalke
- presek cevi (DN)

V spodnji tabeli za izbiro preseka cevi tlačne izgube zaradi dodatno vgrajenih elementov **niso** upoštevane.

Načelna shema oljne napeljave (ni popolna)



enocevni sistem

dvocevni sistem

① oljna črpalka na gorilniku

② magnetni ventil (zapira z zakasnitvijo) oz. samozaporni ventil proti delovanju natege

③ rezervoar za kurilno olje

Enocevni sistem

Pretok olja [kg/h]	DN [mm]	H [m]	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
do 2,5	4	93	90	87	83	77	72	66	60	55	49	43	38	32	26	21	14	
	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	85	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2,5 do 6,3	4	44	41	39	36	34	31	29	26	24	21	19	16	13	11	8	6	
	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	84	71	59	33	20	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6,3 do 12,0	6	100	100	97	94	89	82	76	69	63	56	50	43	36	30	23	16	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	87	75	54	

Dvocevni sistem

Črpalka	DN [mm]	H [m]	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
AL30C	6	26	24	23	22	20	19	18	16	15	13	12	11	9	8	6	5	
	8	88	77	73	68	64	60	55	51	47	42	38	32	27	21	15	9	
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	82	67	53	38	24		


4.5 Montaža gorilnika

Vgradnja v ogrevalni kotel


Slika prikazuje primer namestitve izolacije pri ogrevalnih kotlih, ki nimajo vodno hlajene čelne stene. Izolacija po debelini ne sme segati preko sprednjega roba plamenske glave. Izolacija pa je lahko izvedena konično ($\geq 60^\circ$). Pri ogrevalnih kotlih z vodno hlajeno čelno steno namestitev izolacije ni potrebna, razen če proizvajalec kotla ne navede drugače.

plamenska glava	mere v mm	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁
W10/2-D	99 M8	150-170	110	120	137		
W10/3-D	108 M8	150-170	110	120	140		

Primer vgradnje v ogrevalni kotel z izolacijo



Vrstni red montaže - koraki ① do ⑥



Pri vgradnji šobe in zastojne plošče upoštevajte:

- izbira šobe - pog. 4.7
- razmak šoba / zastojna plošča - pog. 7.5
- nastavitev vžigalnih elektrod - pog. 7.4

Opozorilo Zamenjava šobe - glej pog. 7.3.



Nevarnost opeklín

Nekateri deli gorilnika (npr. plamenska cev, prirobnica, itd.) se med obratovanjem zelo segrejejo. Pustite ohladiti, prede pričnete z deli na gorilniku, da se ob dotiku ne opečete.

Montaža gorilnika obrnjeno za 180°

Gorilnik se lahko vgradi tudi obrnjeno za 180°.

- ☞ Odstranite cev za olje in olino črpalko obrnite za 180°.
- ☞ Zavrtite šobni nosilec skupaj z zastojno ploščo tako, da sta vžigalni elektrodi zgoraj.
- ☞ Priključite nazaj cev za olje. Pazite, da cev ni zasukana, da ne pride do torzijske napetosti.



Montaža gibkih oljnih cevi


Pazite na pravilno priključitev oljnih cevi, da se ne bi oljna črpalka zaradi obratovanja brez olja poškodovala. Pri priključevanju cevi upoštevajte oznake puščic za predtok in povratek na oljni črpalki in na oljnem filtru.

Speljite oljne cevi tako, da se pri zasušku gorilnika v servisni položaj ne stisnejo ali natezno obremenijo.

4.6 Električni priključek

- ☞ Preverite polariteto priključnih vtičev.
Vezalni načrt je v pog. 5.5.
- ☞ Priključek na omrežno napajanje izvedite v skladu z vezalno shemo.

Električni priključek



4.7 Izberi šob

WL10/2-D

znamka šobe	tip šobe	toplotna moč
----------------	----------	--------------

Steinen ^① , Danfoss	60° S, 60°H	35 – 70 kW
Fluidics,	45° S ^② , 45°H	35 – 70 kW

velikost šobe (USgph)**	10 bar		12 bar		14 bar	
	kW	kg/h	kW	kg/h	kW	kg/h
0,65	—	—	—	—	34,5	2,9
0,75	—	—	36,9	3,1	40,5	3,4
0,85	38,1	3,2	41,7	3,5	45,2	3,8
1,00	45,2	3,8	50,0	4,2	53,6	4,5
1,10	50,0	4,2	54,7	4,6	58,3	4,9
1,25	55,9	4,7	61,9	5,2	66,6	5,6
1,35	60,7	5,1	66,6	5,6	—	—
1,50	67,8	5,7	73,8	6,2	—	—

Tabela je sestavljena na osnovi podatkov proizvajalcev šob.
** pri 7 bar

① Za velikosti 1,00 - 1,10 priporočamo šobe znamke Fluidics ali Danfoss.

② Samo za črpalne tlake nad 12 bar in enocevne sisteme (višja temperatura olja).

WL10/3-D

znamka šobe	tip šobe	toplotna moč
----------------	----------	--------------

Steinen ^① , Danfoss	60° S, 60°H	50 – 90 kW
--------------------------------	-------------	------------

Fluidics,	45° S ^② , 45°H	50 – 90 kW
-----------	---------------------------	------------

velikost šobe (USgph)**	10 bar		12 bar		14 bar	
	kW	kg/h	kW	kg/h	kW	kg/h
1,00	—	—	50,0	4,2	53,6	4,5
1,10	50,0	4,2	54,7	4,6	58,3	4,9
1,25	55,9	4,7	61,9	5,2	66,6	5,6
1,35	60,7	5,1	66,6	5,6	72,5	6,1
1,50	67,8	5,7	73,8	6,2	79,7	6,7
1,65	74,9	6,3	82,1	6,9	88,0	7,4
1,75	78,5	6,6	86,8	7,3	—	—
2,00	90,4	7,6	—	—	—	—

Tabela je sestavljena na osnovi podatkov proizvajalcev šob.
** pri 7 bar

① Za velikosti 1,00 - 1,10 priporočamo šobe znamke Fluidics ali Danfoss.

② Samo za črpalne tlake nad 12 bar in enocevne sisteme (višja temperatura olja).

Izbira tipa šobe in kota razprševanja je odvisna od razprševalnega tlaka.

Izračun pretoka olja v (kg/h) iz moči gorilnika v (kW):
pretok olja (kg/hg) = moč gorilnika (kW) / 11,9

Razprševalni tlak
priporočljiv tlak črpalke : 10 ... 12 ... 14 bar
tovarniška nastavitev : 12 bar

Primer za izbiro šob WL10/3-D

Zahtevana moč gorilnika $Q_F = 82 \text{ kW}$

ustrezen skupen pretok olja: $82 / 11,9 \approx 6,9 \text{ kg/h}$

Po tabeli za izbor šob, ob upoštevanju priporočenega črpalnega tlaka dobimo naslednje oljne pretoke:

12 bar / 6,9 kg/h (82,1 kW) velikost šobe **1,65 gph**

5 Zagon in obratovanje

5.1 Varnostna navodila za prvi zagon

Prvi zagon gorilnika sme opraviti le izvajalec (monter), proizvajalec ali njun pooblaščeni strokovnjak. Pri tem mora preveriti vse regulacijske, krmilne in varnostne komponente, če brezhibno delujejo in če so pravilno nastavljene.

Poleg tega mora preveriti ustreznost varovanja tokokrogov in ukrepe za zaščito pred dotikom pri električnih napravah in celotnem ožičenju.

5.2 Dela pred prvim zagonom

Odzračite sesalni vod



Pred prvim zagonom mora biti sesalni vod oljne napeljave napolnjen z oljem in odzračen, sicer lahko zaradi suhega teka črpalk (brez olja) pride do blokiranja črpalk.

☞ Za odzračenje uporabite ročno sesalko.

Priklučite manometer ①

za merjenje tlaka ventilatorja pred mešalno napravo med izvajanjem fine nastavitev.


Priklučite ampermeter ②

za merjenje toka nadzora plamena med finim nastavljanjem (uporabite preizkusni adapter št. 13, nar.št.240 050 12 04/2).

varnostna meja za tujo svetlobo: <15KA
min. tok za obratovanje: >30KA
priporočeno tokovno območje: 50 - 100KA
max. dosegljivi tok: ca. 120KA

Priklučitev merilnih instrumentov


po končanem merjenju nastavek zopet zaprite s čepom



Na oljno črpalko priključite instrumente za merjenje tlaka

1. manometer (pog. 3.2)
2. vakuummeter (pog. 3.2)

Manometer na oljni črpalki (za zagon)



Kontrolni list del ob prvem zagonu

- Preverite, če je ogrevalni kotel pripravljen za obratovanje.
- Upoštevanje navodil za obratovanje ogrevalnega kotla.
- Pravilna izvedba električnih priključkov.
- Preverite, če sta kotel in ogrevalni sistem dovolj napolnjena z vodo.
- Ali so dimovodne poti proste?
- Pri zračnih grelnikih preverite način (smer) delovanja ventilatorja.
- Je dotok svežega zraka v kurišnico zadosten?
- Je merilno mesto za dimne pline izvedeno v skladu s predpisi?
- Pazite, da sta kotel in odvod dimnih plinov do merilne odprtine tesna, tako da ne more priti do popačenja merilnih rezultatov zaradi vdora tujega zraka.
- Kontrola varovala nivoja vode.

- Temperaturni regulatorji, regulatorji tlaka in varnostni termostati morajo biti v delovnem položaju.
- Odjem topote mora biti zagotovljen.
- So cevi za gorivo odzračene (brez zračnih mehurčkov)?
- Je vgrajena pravilna šoba (glej pog. 4.7)?
- Je razmak zastojna plošča - šoba pravilno nastavljen (glej pog. 7.5)?
- Preverite nastavitev vžigalnih elektrod (glej pog. 7.4).


Opozorilo Glede na specifične karakteristike posameznih ogrevalnih naprav se morebitne dodatne kontrole vršijo v skladu z navodili za posamezne komponente.

5.3 Prvi zagon in fina nastavitev

Vrednosti za osnovno nastavitev zastojne plošče in lopute za zrak

Prednastavitev gorilnika za prvi zagon lahko izvedete na skali s pomočjo osnovnih vrednosti za nastavitev položaja zastojne plošče in zračne lopute. Nastavljeni vrednosti temeljijo na maksimalni upornosti kurišča po EN 303; za optimirjanje zgorevalnih vrednosti morate nastavljeni vrednosti prilagoditi dejanski upornosti kurišča.


Nastavitev zastojne plošče




Nastavljanje zastojne plošče

Zavrtite regulirni vijak do položaja, da skala na zatiču kaže osnovno nastavljeno vrednost.

Nastavitev lopute za zrak



Nastavljanje lopute za zrak na servopogonu (opcija)




Na splošno je možno z osnovno nastavljivo doseči koncentracije CO₂ med 12,0% in 13,0%.

Osnovna nastavitev pa ne nadomešča potrebnih meritev emisij dimnih plinov oz. optimiranja zgorevalnih vrednosti!


Opozorilo Moč gorilnika je odvisna od velikosti vgrajene šobe (glej pog. 4.7)!

Osnovne nastavljene vrednosti / zastojna plošča



Opozorilo Pri položaju zastojne plošče 0 je zatič poravnан z ohišjem mešalne komore (skala se ne vidi).

Osnovne nastavljene vrednosti / zračna loputa



Primer osnovnih nastavitev za WL10/3-D

moč gorilnika (Q_F) pri
črpальнem tlaku 12 bar:

82 kW

Položaj zastojne plošče

Po diagramu znaša
položaj zastojne ploščice.: 9,0 mm


Položaj zračne lopute

Po diagramu znaša
položaj zračne lopute cca.: 5,4

Orientacijske vrednosti za mešalni tlak

Ko ste gorilnik na osnovi diagramov prednastavili za prvi zagon, dobite s pomočjo diagrama, ob upoštevanju vsakokratnega upora v kurišču, orientacijske vrednosti za tlak pred mešalno napravo.

Tlak pred mešalno napravo (orientacijske vrednosti)



Nevarnost vzbuhal

Povečanje koncentracije CO zaradi napačno nastavljenega gorilnika. Izmerite emisije CO in sajavost.

Po potrebi gorilnik na novo nastavite (optimiranje zgorevalnih vrednosti). Koncentracija CO ne sme preseči 50 ppm. Dimno število <1.



Nevarnost opeklin

Nekateri deli gorilnika (npr. plamenska cev, prirobnica, itd.) se med obratovanjem zelo segrejejo. Pustite ohladiti, prede pričnete z deli na gorilniku, da se ob dotiku ne opečete.

Zagon

- Preverite, če je vgrajena prava šoba in če je zategnjena.
- Prednastavitev gorilnika (lopute za zrak in zastoje plošče) izvedite glede na želeno moč gorilnika.
- Kotlovski regulator mora javljati zahtevo po toploti.

☞ Priklopite gorilnik na omrežno napetost.

Vklopite glavno stikalo.

Gorilnik starta v skladu s funkcijskim potekom (pog. 5.5).

☞ Nastavite tlak črpalki.

☞ Prednastavitev zraka optimirajte na osnovi zgorevalnih vrednosti.

☞ Nastavite presežek zraka z upoštevanjem tlaka pred mešalno napravo (glej diagram):

- na tlačni strani s korigiranjem položaja zastoje plošče
- na sesalni strani s korigiranjem kota odpiranja zračne lopute

☞ Opravite kontrolo zgrevanja (glej Dodatek).

5.4 Izklop

Pri krajsih prekinitvah obratovanja

(npr. zaradi čiščenja dimnika, itd.):

☞ Izklopite glavno stikalo.

Optimiranje zgorevalnih vrednosti

- Povečanje tlaka ventilatorja in mešalne hitrosti:
 - ☞ Vijak za nastavitev zastoje plošče zavrtite v levo (-), odprtina med zastojo ploščo in plamensko glavo se zmanjša.
 - ☞ S tem se je zmanjšal presežek zraka, kar morate korigirati tako, da povečate kot odpiranja zračne lopute.

Možnosti za izboljšanje stabilnosti

- Zmanjšanje mešalnih hitrosti v območju zastoje plošče:
 - ☞ Vijak za nastavitev zastoje plošče zavrtite v desno (+), razmak med zastojo ploščo in plamensko glavo se poveča.
 - ☞ S tem se je zvečal presežek zraka, kar morate korigirati tako, da zmanjšate kot odpiranja zračne lopute.
- Vgradite za eno velikost manjšo šobo in povisajte črpalni tlak.
- Vgradite šobo drugega proizvajalca.

Opozorilo Po vsakem posegu preverite zgorevalne vrednosti in po potrebi ponovno nastavite (glej Dodatek).

Končna dela



Merilni instrumenti, kot so manometer in vakuummeter, se lahko poškodujejo, če so trajno obremenjeni. Posledica je lahko nekontrolirano iztekanje olja.

Po končanem finem nastavljanju merilne instrumente odstranite. Priključke zaprite s čepi.

- ☞ Izmerite tok nadzora plamena in ga zabeležite.
- ☞ Rezultate meritev emisij dimnih plinov vpisite v kontrolni karton.
- ☞ Opravite vizualni pregled naprave in oljnih cevi glede netesnih mest.
- ☞ Montirajte pokrov gorilnika.
- ☞ Uporabnika seznanite s posluževanjem naprave.



Pri daljših prekinitvah obratovanja

☞ Izklopite glavno stikalo.


☞ Zaprite vse zaporne organe na dovodu goriva.

5.5 Funkcijski potek in vezalna shema


Diagram funkcijškega poteka




Start z vžigom plamena




Start z vžigom plamena




Start brez vžiga plamena




Start brez vžiga plamena




Signal za plamen ob startu




Signal za plamen ob startu



Plamen med obratovanjem ugasne



Plamen med obratovanjem ugasne



Legenda

- A1 mikroprocesorski krmilnik W-FM05
- B1 element za nadzor plamena
- F1 varovalka
- F2 varnostni termostat / presostat
- F3 regulator temperature ali tlaka
- H1 kontrolna lučka MOTNJA
- H2 kontrolna lučka DELOVANJE
- M1 motor gorilnika
- S1 glavno stikalo
- T1 vžigalna naprava
- Y1 magnetni ventil
- Y4 dodatni magnetni ventil (opcija)
- Y6 servopogon (opcija)

Simboli


- ██████████ napetost prisotna
- ██████████ plamen prisoten
- smer toka

Kontrolna lučka

- █████ start = oranžna
- ██████████ vžig = oranžna utripajoča
- ██████████ obratovanje gorilnika = zelena
- ██████████ motnja = rdeča

Preklopni časi

Čas inicializacije T_I :	1 s
Čas predventiliranja T_V :	18 s
Varnostni čas T_S :	4 s
Čas naknadnega ventiliranja T_N :	4 s



5.6 Krmilnik W-FM 05

Funkcije tipke/večbarvne kontrolne lučke

Krmilnik W-FM 05 je opremljen s tipko, ki je istočasno tudi kontrolna lučka in služi za:

- deblokiranje gorilnika
- oddajanje večbarvnih svetlobnih signalov t.i. kod za motnje (glej pog. 6)
- optičen prenos podatkov (ni izkoriščeno).


Za aktiviranje želene funkcije je potrebno tipko držati stisnjeno 1 sekundo oz. 5 sekund, odvisno od izhodiščnega položaja (gorilnik v obratovanju ali v motnji).

Če tipko pomotoma stisnete za manj kot 1 sekundo: svetlobni signal ugasne, krmilnik ostane v blokadi.




Tipko na krmilniku pritisnite narahlo in z občutkom, samo do točke, ko preklopi. Z nasilnim in premočnim vklapljanjem lahko poškodujete krmilnik.


Obratovanje \Rightarrow izklop




Motnja \Rightarrow deblokiranje



Motnja \Rightarrow koda VKLOP



Motnja \Rightarrow koda IZKLOP



* pomen posameznih kod glej v pog. 6

6 MOTNJE / VZROKI MOTENJ / ODSTRANJEVANJE MOTENJ

Gorilnik ne deluje, ker se nahaja v blokadi zaradi motnje (signalna lučka sveti rdeče) ali je njegovo delovanje prepričeno (signalna lučka utripa oranžno/rdeče ali zeleno/rdeče).

V primeru motnje najprej preverite temeljne pogoje za normalno obratovanje.

- Je napetost prisotna?
- Je v rezervoarju dovolj kurilnega olja?
- So vsi regulatorji (sobni in kotlovske termostati, varovali nivoja vode, končna stikala, itd.) pravilno nastavljeni?

Če ugotovite, da so gornji pogoji izpolnjeni in niso vzrok motnje, morate preveriti funkcije, vezane na delovanje gorilnika.



Gorilnik smete deblokirati največ 2-krat zaporedoma, sicer lahko pride do poškodb. Če gorilnik še tretjič preklopi na motnjo: vzrok motnje je potrebno odpraviti.



Motnje sme odpravljati le usposobljeno osebje z ustreznim strokovnim znanjem.

Deblokiranje gorilnika: z aktiviranjem utripajoče kode (prim. pog. 5.6):

po nastopu motnje počakajte toliko časa (cca. 5 sekund), da krmilnik analizira motnjo, nato pritisnite deblokirni gumb in držite narahlo pritisnjeno toliko časa, da kontrolna lučka preklopi na oranžno barvo (cca. 5 sekund), zabeležite kodo, nato pritisnite deblokirni gumb in ga držite pritisnjenega cca. 1 sekundo, da gorilnik deblokirate.

Brez aktiviranja utripajoče kode:

deblokirni gumb držite narahlo stisnjeno cca. 1 sekundo, da rdeča kontrolna lučka ugasne.

ZAPAŽENA NEPRAVILNOST

Mikroprocesorski krmilnik W-FM05

Svetlobni signali (barve) kontrolne lučke

Ne sveti

Rdeča

10 min. oranžna, nato rdeča

Rdeče/zeleni utripajoča
(po cca. 24 s preklop v blokado)

Rdeče/oranžna utripa 2x,
sledi kratka pavza

Oranžna/rdeča utripajoča

Zelena utripajoča

VZROK

Ni zahteve po topotli ali ni električnega napajanja.

Motnja
Kode za **diagnosticiranje** možnega vzroka motnje: (deblokirni gumb držite stisnjeno cca. 5s)

2 x utripa

4 x utripa

7 x utripa
10 x utripa

8 x utripa

Z deblokiranjem gorilnika (držanje gumba cca. 1s) se zapis kode v internem pomnilniku zbriše.

Tuja svetloba pred zahtevo po topotli.

Previsoka napetost.

Prenizka napetost.

Interni varovalka F7 je prekinila (pog. 7.12).

Gorilnik obratuje s preslabo osvetlitvijo (< 40µA).
Mejne vrednosti:
varnostna meja za tujo svetlobo:
odzivnost tipala / obratovanje:
priporočeni tok tipala:
max. tok tipala:

KAKO JO ODPRAVITE

Ni plamena ob koncu varnostnega časa.

Simulacija plamena / vdor tuje svetlobe.

4x izpad plamena med obratovanjem.
Napake ni možno točno opredeliti.

Manjka premostilni vtič št.2 ali kontakt servomotorja se ni zaprl.

Poiščite vir tuje svetlobe in ga odpravite.

Preverite napetost na eksternem dovodu.

Preverite napetost na eksternem dovodu.

Zamenjajte varovalko (6,3A počasna).
Preverite komponente gorilnika, defektne komponente zamenjajte.

Preverite nastavitev gorilnika ali element za nadzor plamena je zamazan.

<15µA
>30µA
50 do 100µA
cca. 120µA

ZAPAŽENA NEPRAVILNOST	VZROK	KAKO JO ODPRAVITE
Nadaljevanje - kontrolna lučka Rdeča utripajoča	Premostilni vtič št.2 manjka.	Namestite premostilni vtič št.2.
Rdeča brlivka	Optičen prenos podatkov je aktiviran (ni izkoriščeno).	Držite tipko stisnjeno > 5s, krmilnik preklopi nazaj v diagnozo ali delovanje.
Motor Ne deluje.	Kondenzator defekten. Oljna črpalka je blokirala. Okvara motorja Končno stikalo na servomotorju ne zapre.	Zamenjajte. Zamenjajte. Zamenjajte. Zamenjajte servomotor.
Vžig Ni vžiga.	Kratek stik vžigalnih elektrod ali razmak med elektrodoma je prevelik. Vžigalni elektrodi sta zamazani in vlažni. Izolator počen. Vžigalni kabel poškodovan. Okvara vžigalne naprave.	Nastavite. Očistite. Zamenjajte elektrodi. Zamenjajte kabel, poiščite vzrok in ga odstranite. Zamenjajte.
Oljna črpalka Ne dovaja olja.	Zaporni ventil zaprt. Sesalni ventil je netesen. Oljni vod je netesen. Filter zamazan in zamašen. Samozaporni ventil ne odpre. Lovilnik nečistoč zamašen. Filter netesen. Črpalka defektna. Črpalka sesa zrak. Vakuum v oljnem vodu je previsok.	Odprite. Očistite ali zamenjajte. Zategnite cevne spoje. Očistite. Preverite, po potrebi zamenjajte. Očistite (pog. 7.12). Zamenjajte. Zamenjajte. Zategnite cevne spoje. Očistite filter, zaporni ventil pred gorilnikom (filter kombinacija) do konca odprite.
Magnetni ventil Ne odpre.	Tuljava defektna.	Zamenjajte tuljavo.
Kontrolna lučka utripa rdeče/zeleno	Vdor tuje svetlobe.	Poiščite vir tuje svetlobe in ga odstranite.
Ne zapre popolnoma.	Delci nečistoče na tesnilnih površinah oz. v filtru ventila.	Zamenjajte oljno črpalko.

ZAPAŽENA NEPRAVILNOST	VZROK	KAKO JO ODPRAVITE
Šoba Neenakomerno razprševanje.	Izvtina je delno zamašena. Šobni filter je močno zamazan. Šobni filter je zaradi predolge uporabe obrabljen.	Zamenjajte šobo. Zamenjajte šobo. Zamenjajte šobo.
Olje ne priteče skozi.	Šoba zamašena.	Zamenjajte šobo.
Iztok olja takoj, ko se vklopi motor gorilnika.	Magnetni ventil oljne črpalke je netesen.	Zamenjajte oljno črpalko.
Tipalo plamena Ne reagira na plamen.	Tipalo plamena je defektno.	Zamenjajte.
Plamenska glava Močno nalaganje koksa.	Šoba defektna. Nastavitev napačna. Količina zgorevalnega zraka spremenjena. Kurilnica ni dovolj prezračena.	Zamenjajte. Korigirajte nastavitev. Gorilnik na novo nastavite. Zagotovite zadostno zračenje kurilnice v skladu z lokalnimi predpisi.
Električno napajanje Kotlovski regulator javi potrebo po topotri, kontrolna lučka se ne prižge	Ni električnega napajanja. Preverite el. napajanje.	Okvara krmilnika. Zamenjajte krmilnik.
Splošne obratovalne težave Problemi pri startu, gorilnik ne starta, kljub vžigu in dovajanju olja ne pride do vžiga plamena	Napačna nastavitev vžigalnih elektrod. Odprtina med zastojno ploščo in plamensko cevjo je premajhna.	Korigirajte nastavitev (pog. 7.4). Preverite nastavitev, event. povečajte mero S1 (pog. 7.5).
Zgorevanje je močno pulzirajoče ali bobneče	Napačna nastavitev mešalne naprave, odprtina med zastojno ploščo in plamensko cevjo je premajhna Napačna šoba.	Preverite nastavitev mešalne naprave, event. povečajte mero S1 (pog. 7.5). Če je možno, vgradite za eno velikost manjšo šobo, istočasno zvišajte črpalni tlak. Event. vgradite šobo drugega proizvajalca.
Plamen ugasne po preteku varnostnega časa T_S	Tipalo plamena je zamazano. Tipalo plamena je defektno.	Očistite. Zamenjajte

Opozorilo Po vsakem spremnjanju nastavitev preverite zgorevalne vrednosti.

7 Vzdrževanje

7.1 Varnostna navodila za vzdrževanje



Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela in popravila imajo lahko za posledico hude nesreče, pri katerih lahko pride do težkih telesnih poškodb ali smrtnih žrtev. Zato je upoštevanje spodnjih varnostnih navodil obvezno.



Nevarnost opeklin!
Nekateri deli gorilnika (npr. plamenska cev, prirobnica, itd.) se med obratovanjem zelo segrejejo. Pustite ohladiti, prede pričnete z deli na gorilniku, da se ob dotiku ne opečete.

Usposobljenost osebja

Vzdrževalna in servisna dela sme vršiti le usposobljeno osebje z ustreznim strokovnim znanjem.

Kaj morate storiti pred vsakim servisnim posegom:

1. Izklopite glavno stikalo.
2. Zaprite zaporne organe na dovodu goriva.
3. Iztaknite 7-polni vtič priključka kotlovske regulacije.

Po vsakem servisnem posegu:

1. Testiranje funkcij
2. Kontrola izgub z dimnimi plini, vsebnosti CO₂ / O₂ / CO, sajavosti
3. Vpis merilnih rezultatov v kontrolni karton (merilni protokol).

Ogrožanje obratovalne varnosti

Popravila spodaj navedenih elementov sme vršiti le proizvajalec ali njegov pooblaščenec:

- element za nadzor plama
- mikroprocesorski krmilnik
- magnetni ventil
- servomotor

7.2 Vzdrževalna dela

Časovni razmik med posameznimi pregledi

Uporabnik je dolžan poskrbeti, da gorilnik najmanj

- enkrat letno -

pregleda pooblaščenec izvajalca ali druga kompetentna strokovna oseba in izvede potrebna vzdrževalna dela.

Preverjanje in čiščenje

- kolo ventilatorja in zračni kanal (pog. 7.8 in 7.9)
- vžigalna naprava (pog. 7.4 in 7.5)
- plamenska glava in zastojna plošča (pog. 7.5)
- lovilnik nečistoč
- zračna loputa (pog. 7.10)
- element za nadzor plama
- filter na šobi oz. šoba (pog. 7.3)
- cevi za olje

Testiranje funkcij

- zagon gorilnika s funkcijskim potekom (pog. 5.5)
- vžigalna naprava
- presostat za kurilno olje (če je vgrajen)
- element za nadzor plama
- črpalni tlak in sesalni podtlak črpalk
- tlačni preskus vseh elementov na oljni strani

7.3 Demontaža / montaža šobe

Demontaža

1. Postavite gorilnik v servisni položaj (pog. 4.5).
2. Iztaknite vžigalni kabel ①.
3. Odvijte vijak ②.
4. Snemite zastojno ploščo ③ s šobnega nosilca.
5. Odmontirajte šobo.
Pri odvijanju šobe šobni nosilec pridržite s ključem.
vel. ključa šoba / šobni nosilec: SW16 / SW19

Montaža

Vgradnja šobe poteka v obratnem vrstnem redu.

Pri tem pazite na:


- pravilno izbiro in pravilno vgradnjo šobe
- razmak šoba - zastojna plošča (pog. 7.5)
- nastavitev vžigalnih elektrod (pog. 7.4)

Opozorilo

Če je šoba zamazana:

- Šobe ne čistite.
- Vedno uporabite novo šobo.

Zamenjava šobe




7.4 Nastavitev vžigalnih elektrod

Odmontirajte šobni nosilec (pog. 7.6).

Opozorilo Vžigalni elektrodi in razpršilni stožec šobe se ne smejo dotikati.

Nastavitev vžigalnih elektrod (mere)



7.5 Nastavitev mešalne naprave

Če se na plamenski glavi in zastojni plošči pojavljajo debele obloge ali sta znotraj močno zaoljeni, je potrebno preveriti nastavitev mešalne naprave. Mero S1 (odprtina med zastojno ploščo in plamensko glavo) lahko preverite le, če gorilnik kompletno odmontirate ali če je gorilnik montiran na vratih kotla, ki se dajo odpreti.



POZOR
Nepravilno nastavljena mešalna naprava je lahko vzrok sajavosti oz. povečani koncentraciji CO.

Osnovna nastavitev

1. Obračajte regulirni vijak ②, dokler ne dosežete vrednosti 0 (mera X = 0) na skali na zatiču ①. Pri tej vrednosti je zatič s skalo ① poravnан z zapornim pokrovom.
2. Preverite mero S1.

V primeru odstopanja:

1. Mero S1 nastavite z vrtenjem regulirnega vijaka ②.
2. Odstranite kapo z zatiča ①.
3. S pomočjo inbus ključa (SW5) privijte zatič toliko, da je poravnан z zapornim pokrovom ③.
4. Kapo nataknite nazaj na zatič.



Opozorilo Položaj zastojne plošče vedno nastavljajte z obračanjem regulirnega vijaka in nikoli z vrtenjem zatiča s skalo!

Osnovna nastavitev


	X mm	S1 mm	a mm
WL10/2-D	0	8,5	3,5
WL10/3-D	0	11,5	5,0

Za nastavitev mere a priporočamo uporabo šablone za zastojno ploščo. Upoštevajte napotke na šabloni. Odvijte vijak ④, šabloni prislonite na zastojno ploščo, nato šobo potisnite do šablone.


Nastavljanje mešalne naprave




Šabloni za nastavitev zastojne plošče




7.6 Demontaža / montaža šobnega nosilca




7.7 Demontaža / montaža pokrova ohišja




7.8 Servisni položaj



7.9 Demontaža / montaža oljne črpalke, ventilatorja in motorja ventilatorja




7.10 Čiščenje krmilnega ohišja za zrak in zračne lopute




Opozorilo

V primeru, da je zračna loputa opremljena z elektromotornim pogonom (opcija), morate najprej iztakniti vtič št.2 na krmilniku, šele nato lahko odmontirate zračno loputo.


7.11 Demontaža / montaža kotnega prenosa zračne lopute



7.12 Demontaža / montaža filtra oljne črpalke



7.13 Zamenjava interne varovalke (W-FM05)




8 Tehnični podatki


8.1 Tehnična oprema gorilnika

gorilnik tip	mikroproc. krmilnik	Motor	servopogon (opcija)	ventilator	vžigalna naprava	nadzor plamena	oljna črpalka
WL10/2-D	W-FM05	ECK 03/F-2 230V, 50Hz 2870 min ⁻¹ 0,13 kW; 0,95 A Kond. 4 µF	W-St 02/2	152x47	W-ZG01	QRB1B	AL30 C 9537
WL10/3-D							

8.2 Delovni diagrami



Izračun delovnih diagramov po EN 267.
Podatki o moči veljajo pri temperaturi sesalnega zraka 20°C in nadmorski višini mesta postavitev 500 m.



Izračun delovnih diagramov po EN 267.
Podatki o moči veljajo pri temperaturi sesalnega zraka 20°C in nadmorski višini mesta postavitev 500 m.

8.3 Dovoljena goriva

Kurilno olje DIN 51603-1
Gorilnik je primeren za kurjenje kurilnega olja z nizko vsebnostjo žvepla.

8.4 Električni podatki

Omrežna napetost _____ 230 V
Omrežna frekvenc _____ 50 Hz
Potrebna moč / start _____ 0,33 kW
/ delovanje _____ 0,20 kW

Poraba toka _____ 1,1 A
Eksterna aparatna varovalka _____ 16A počasna
Interna aparatna varovalka W-FM 05 _____ 6,3 A počasna


8.5 Dopustni pogoji okolja

Temperatura	Zračna vлага	Zahteve glede EMC	Nizkonapetostne naprave
obratovanje: -15°C*...+40°C transport/skladiščenje: -20...+70°C	max. 80% rel.vлага brez kondenzacije	Smernice 89/336/EEC EN 50081-1 EN 50082-1	Smernice 73/23/EEC EN 60335

* pri ustreznem kurilnem olju in/ali ustreznih izvedbi oljne hidravlike

8.6 Dimenzijs

gorilnik tip	mere v mm														
	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
WL10/2-D	137	345	32	476	398	51	330	165	353	270	165	99	M8	150-170	110
WL10/3-D	140	345	32	476	398	51	330	165	353	270	165	108	M8	150-170	110



8.7 Teža

WL10/2-D
WL10/3-D

Gorilnik _____ cca. 14,0 kg

A Dodatek

Vsebina

- Kontrola zgorevanja
- Stvarno kazalo

Kontrola zgorevanja

Da bi naprava delovala s čim manjšimi škodljivimi emisijami v ozračje, čim bolj ekonomično in brez motenj, se morajo pri finem nastavljanju izvesti meritve dimnih plinov.

Primer poenostavljenega izračuna za nastavitev vrednosti CO₂

Podatek: CO_{2 max.} = 15,4 %

Merjeno pri mejni sajavosti (dimno število ≈ 1):

CO_{2 izm.} = 14,9 %

$$\text{znaša } \lambda \quad \approx \frac{\text{CO}_{2 \text{ max.}}}{\text{CO}_{2 \text{ izm.}}} = \frac{15,4}{14,9} = 1,03$$

Za dobro zgorevanje je v praksi potrebna nastavitev presežka zraka, zato se razmernik zraka poveča za 15%:
1,03 + 0,15 = 1,18

Pri razmerniku zraka $\lambda = 1,18$ in CO_{2 max.} = 15,4% nastavite naslednjo vrednost CO₂:

$$\text{CO}_2 \checkmark \frac{\text{CO}_{2 \text{ max.}}}{\lambda} = \frac{15,4}{1,18} = 13,0 \%$$

Vsebnost CO pri tem ne sme preseči 50 ppm.

Temperatura dimnih plinov

Temperatura dimnih plinov za nazivno obremenitev sledi iz nastavitev gorilnika na max. možno kurično moč ogrevalne naprave.

Dimovodna naprava mora biti izvedena tako, da ne prihaja do poškodb v dimniku zaradi nastajanja kondenzata (poleg kislinoodporne izvedbe).

Določanje topotnih izgub z dimnimi plini

Izmeriti je potrebno vsebnost kisika v dimnih plinih ter temperaturi dimnih plinov in zgorevalnega zraka (razliko obeh). Vsebnost kisika in temperatura dimnih plinov se merita istočasno v eni točki. Namesto vsebnosti kisika se lahko meri tudi vsebnost ogljikovega dioksida.

Meritev temperature zgorevalnega zraka se izvaja v bližini sesalne odprtine.

Topotne izgube z dimnimi plini se, kadar merimo vrednost kisika, določijo po formuli

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right)$$

Kadar pa se namesto kisika meri vsebnost ogljikovega dioksida, uporabimo naslednjo formulo:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_1}{CO_2} + B \right)$$

Pri tem pomeni:

q_A = izgube z dimnimi plini v %

t_A = temperatura dimnih plinov v °C

t_L = temperatura zgorevalnega zraka v °C

CO₂ = volumska vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %

O₂ = volumska vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %

kurično olje EL

A₁ = 0,50

A₂ = 0,68

B = 0,007

Stvarno kazalo

A

C		
Cevi za olje	7, 10	
CO ₂	29	
Č		
Čiščenje	6, 21	
Črpalka	7, 19, 27, 28	
Črpalni tlak	7, 11	
D		
Deblokiranje	17, 18	
Delovni diagrami	28	
Dimenzijske	29	
Dimovodne poti	12	
Dolžina oljnih cevi	9	
Dvocevni sistem	7, 9	
E		
eBUS	6	
Električno napajanje	16, 18, 20, 28	
Enocevni sistem	7, 9	
F		
Funkcijska shema		
6		
G		
Garancija	4	
I		
Izboljšanje stabilnosti zgorevanja	14	
Izgube z dimnimi plini	30	
Izolacija čelne stene kotla	10	
Izvrtine na nosilni plošči	10	
J		
Jamstvo	4	
K		
Ključ za naročanje	6	
Koda motnje	17, 18, 19	
Kontrola zgorevanja	29	
Kontrolna lučka	6, 17, 18	
Kontrolna lučka brli	19	
Kontrolni karton	12	
Krmilnik, mikroprocesorski	6, 15, 16, 17, 18	
Kurilno olje	5, 28	
L		
Loputa za zrak	6, 13, 26	
M		
Magnetni ventil	6, 7, 15, 16, 19	
Manometer	6, 12	
Mere za nastavitev		
mešalne naprave	23	
vžigalnih elektrod	22	
Merilnik tlaka	12	
Moč gorilnika (kurilna moč)	11, 13, 14, 29, 30	
Montaža gorilnika	10	
Montažni koraki	10	
Motnje	17, 18, 19, 20	
Motor	16, 19, 28	
N		
Nadzor plama	15, 16, 18, 20	
Naknadno ventiliranje	6	
Napajalna črpalka	9	
Napajalni tlak črpalk	8	
Napisna ploščica gorilnika	8	
O		
Obratovalna varnost	21	
Obratovalne težave	20	
Odzračenje		
oljne črpalke	7	
sesalnega voda	12	
Ogrevalni kotel	10	
Oljna črpalka		
Optimiranje zgorevanja	7, 19, 27, 28	
Osnovne nastavitevne vrednosti	14	
zračna loputa	13	
mešalna naprava	23	
zastojna plošča	13	
P		
Plamen, element za nadzor	15, 16, 18, 20	
Plamenska glava	10, 20, 23, 28	
Potrebna el. moč	28	
Predventiliranje (prepihovanje)	6	
Prekinitev obratovanja	14	
Preklopni časi	15	
Presežek zraka		
Priključni vtic	14, 30	
Programski potek	11	
R		
Razprševalni tlak	11	
Regulacijski izklop gorilnika	6	
Regulator temperature	12	
Regulirni vijak	13, 23	
S		
Samozaporni ventil, dodatni	9, 16, 19	
Servomotor	6, 13, 15, 18, 26	
Sesalni upor črpalk	8	
Sesalni vod	12	
Sistem s krožnim vodom	9	
Š		
Šoba	10, 11, 14, 20, 22	
Šobni nosilec	6, 23, 24	
T		
Temperatura dimnih plinov	30	
Testiranje funkcij	21	
Tlačno območje črpalk	7	
Tok tipala plama	18	
Tovarniška nastavitev črpalk	7	
U		
Uporaba	5	
V		
Vakuummeter	7	
Varnostna navodila za		
zagon	12	
montažo	8	
vzdrževanje	21	
Varnostno-omejevalne komponente	12	
Varovalka	18, 27, 28	
Varovalo nivoja vode	12	
Ventilator, motor	19, 25, 28	
Ventilator, tlak	12, 14	
Vijak za nastavitev tlaka	7	
Vzdrževalna dela	21	
Vžig	19	
Vžigalna naprava		
Vžigalne elektrode	15, 16, 19	
Vžigalne elektrode	19, 22	
Z		
Zastojna plošča	13, 14, 20, 23	
Zgorevalna komora	5	

Weishaupt

Program proizvodov in storitev

–weishaupt–


Weishaupt d.o.o.
Teharje 1, 3000 Celje
Telefon 00386 3 425 72 50
Telefax 00386 3 425 72 80
E-mail komerciala@weishaupt.si
www.weishaupt.si
Številka tiskovine 83059817,
december 2003
Tiskano v Nemčiji. Ponatis
prepovedan. Pridržujemo si pravico
do sprememb.

Ojni, plinski in kombinirani gorilniki serije W in WG/WGL – kapacitete do 570 kW –

Namenjeni so predvsem za individualne stanovanjske hiše.
Njihove prednosti: popolnoma avtomatsko, zanesljivo
delovanje, dobra dostopnost do vseh posameznih delov,
enostavno servisiranje, tiho delovanje, varčnost.




Ojni, plinski in kombinirani gorilniki serij Monarch, R, G, GL, RGL – kapacitete do 10 900 kW
Namenjeni so za centralne ogrevalne sisteme vseh vrst
in velikosti. To so gorilniki, ki kot številne različice in
izvedbe vsi izhajajo iz osnovnega, v desetletjih preverjenega
modela. Ti gorilniki so utrdili ugled in dobro ime proizvodov
Weishaupt.



Ojni, plinski in kombinirani gorilniki serije WK – kapacitete do 17 500 kW –

Gorilniki tip WK so izrazito industrijski gorilniki.
Njihove prednosti: modulna konstrukcija, nastavljiva
mešalna naprava v odvisnosti od obremenitve,
drsnodvostopenjska ali modulirana regulacija, enostavno
vzdrževanje.



Stikalne naprave Weishaupt, idealna dopolnitev gorilnikov Weishaupt

Gorilniki Weishaupt tvorijo v kombinaciji s stikalnimi
napravami Weishaupt enovite celote. Rešitev, ki jo
potrujejo stotisočne ogrevalne naprave. Prednosti:
prihranek stroškov pri projektiranju, pri instaliraju in
pri servisiraju. Idealna rešitev iz ene roke



Weishaupt Thermo Unit / Weishaupt Thermo Gas.

Nova tehnika ogrevanja

V teh napravah sta inovativna in neštetokrat preverjena
tehnika združeni v celostno rešitev, ki prepričuje.
Thermo Gas in Thermo Unit sta kompletni ogrevalni
centrali, idealni za individualne stanovanjske hiše.



Šele izdelek in servis skupaj sta tisto, kar zmore in nudi Weishaupt.

Široka servisna mreža kupcem proizvodov firme
Weishaupt zagotavlja maksimalno varnost. Dopolnjujejo jo
številni instalaterji ogrevalnih naprav, ki kot pogodbeni serviserji
že leta dolgo sodelujejo s firmo Weishaupt.

